

Beschichtung mit Ecoline Hartwachsöl 2.0 2K

Erster Schritt (Beschichtung):

- Eine eventuell vorhandene Fußbodenheizung mind. 36 Stunden vor der Beschichtung ausschalten.
 - Endschliff 100 – 120 Korn
 - Fenster öffnen.
 - Nach gründlichem Absaugen der Fläche wird eine Beschichtung mit dem Ecoline Hartwachsöl 2.0 (3620Eco) und Zugabe des Zusatz Härter 2K (3643Eco) durchgeführt.
 - Einige Rollenspuren im Abstand von ca. 20-40 cm auftragen und im Anschluss mit einer Einscheibenmaschine mit einem weißen (0950 575) oder beigen (0950 583) Super Pad wolkenfrei egalisieren.
 - Die Trockenzeit beträgt zwischen 8 und 10 Stunden bei guter Durchlüftung
- Alternativ kann das Öl auch mit einer Doppelfederspachtel aufgetragen werden und anschließend direkt mit einem weißen (0950 575) oder beigen (0950 583) Super Pad gepaddet werden.

Zweiter Schritt (Endbeschichtung):

- Fenster geöffnet halten.
 - Ecoline Hartwachsöl 2.0 (3620Eco) mit dem Zusatz Härter 2K (3643Eco) mischen.
 - Einige Rollenspuren im Abstand von ca. 20- 40 cm auftragen und im Anschluss mit einer Einscheibenmaschine mit einem weißen (0950 575) oder beigen (0950 583) Super Pad wolkenfrei egalisieren.
 - Die Trockenzeit beträgt zwischen 8 und 10 Stunden bei guter Durchlüftung
- Alternativ kann das Öl auch mit einer Doppelfederspachtel aufgetragen werden und anschließend direkt mit einem weißen (0950 575) oder beigen (0950 583) Super Pad gepaddet werden.

Die weitere Pflege wird anschließend mit den Pflegemitteln der Firma SAICOS durchgeführt, da diese auf die Produkte abgestimmt wurden. (Pflegeanweisung)

Beachten Sie immer die zu den Produkten gehörenden Technischen Merkblätter

Unsere anwendungstechnische Beratung erfolgt nach bestem Wissen und aufgrund von Versuchen, gilt jedoch nur als unverbindlicher Hinweis und befreit Sie nicht von der eigenen Prüfung der von uns gelieferten Produkte auf ihre Eignung für den beabsichtigten Zweck. Da sich die Anwendung und Verarbeitung der Produkte außerhalb unserer Kontrollmöglichkeit befindet, liegt der Verantwortungsbereich ausschließlich beim Verarbeiter.