

Beschichtung mit Ecoline Hartwachsöl 2K

Erster Schritt (Beschichtung):

- Eine eventuell vorhandene Fußbodenheizung mind. 36 Stunden vor der Beschichtung ausschalten.
- Endschliff 100 – 120 Korn
- Fenster öffnen.
- Nach gründlichem Absaugen der Fläche wird eine Beschichtung mit dem Ecoline Hartwachsöl (3600Eco) und Zugabe des Zusatz Härter 2K (3243) durchgeführt.
- Das Ecoline Hartwachsöl wird mit der Universalrolle (0950 007) alle 20-40 cm eine Rollenspur auftragen.
- Gleichzeitiges Egalisieren mit einer Einscheibenmaschine und weißem (0950 575) oder beige Superpad (0950 583).
- Die Trockenzeit beträgt 3-5 Stunden bei guter Durchlüftung.

Alternativ kann das Öl auch mit einem Doppelfederspachtel (0950 027) aufgetragen und anschließend direkt mit einem weißen (0950 575) oder beige (0950 583) Super Pad gepaddet werden.

Zweiter Schritt (Endbeschichtung):

- Fenster geöffnet halten.
- Nach gründlichem Absaugen der Fläche, wird eine Beschichtung mit dem Ecoline Hartwachsöl (3600Eco) und Zugabe des Zusatz Härter 2K (3243) durchgeführt.
- Das Ecoline Hartwachsöl wird mit der Universalrolle (0950 007) alle 20-40 cm eine Rollenspur auftragen.
- Gleichzeitiges Egalisieren mit einer Einscheibenmaschine und weißem (0950 575) oder beige Superpad (0950 583).
- Die Trockenzeit beträgt 3-5 Stunden bei guter Durchlüftung.
- Eine eventuell vorhandene Fußbodenheizung frühestens 24 Stunden nach dem Auftrag der letzten Schicht wieder anstellen.

Alternativ kann das Öl auch mit einem Doppelfederspachtel (0950 027) aufgetragen und anschließend direkt mit einem weißen (0950 575) oder beige (0950 583) Super Pad gepaddet werden

Die weitere Pflege wird anschließend mit den Pflegemitteln der Firma SAICOS durchgeführt, da diese auf die Produkte abgestimmt wurden. (Pflegeanweisung)

Beachten Sie immer die zu den Produkten gehörenden Technischen Merkblätter

Unsere anwendungstechnische Beratung erfolgt nach bestem Wissen und aufgrund von Versuchen, gilt jedoch nur als unverbindlicher Hinweis und befreit Sie nicht von der eigenen Prüfung der von uns gelieferten Produkte auf ihre Eignung für den beabsichtigten Zweck. Da sich die Anwendung und Verarbeitung der Produkte außerhalb unserer Kontrollmöglichkeit befindet, liegt der Verantwortungsbereich ausschließlich beim Verarbeiter.